


資料 57-1

衝突地点付近の散乱物



警察が撮影したトラックタイヤ痕（ネガに変換）

左：上り左カーブ（レガシィ）
右：下り右カーブ（トラック）


トラックの右前輪がセンターラインを越えた地点

※センターライン上の黒い痕跡はトラックのタイヤ痕
※この先でレガシィの右側面に衝突

資料 57-2

散乱物①

撮影：2004年10月12日



散乱物サンプルの説明 (撮影：2008年5月7日)

※このサンプルは事故現場から警察が掃き集めた当該事故の実物である。

- ① 砂利 (色：黒・灰色・白)
- ② レガシィの窓ガラス破片 (色：薄いブルー・濃いブルー) 透明
- ③ トラックの樹脂製パーツ (色：表は黄緑・裏と横は灰色)
- ④ トラックのヘッドライト (色：白) 透明
- ⑤ ウィンカーレンズ (色：オレンジ)
- ⑥ レガシィ塗料片 (色：ブロンズ)
- ⑦ 枯れ枝 (色：茶)

資料 57-3

撮影：2004年11月2日



資料 57-4

散乱物③

撮影：2004年10月16日

